

# PEMANTAUAN KETINGGIAN AIR DAS SUNGAI KAHAYAN

## DASAR HUKUM

1. UU No 24 Th 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
2. PP No 21 Th 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Perpres No 08 Th 2008 Tentang BNPB
4. Permendagri No.101 Th 2018 Tentang standar teknis layanan dasar (SPM) Sub urusan bencana
5. Permendagri No.59 Th 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
6. Kepmendagri No.364.1-306 Th 2020 Tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
7. Peraturan Kepala BNPB No 3 Th 2008 Tentang Pedoman Pembentukan BPBD
8. Peraturan Kepala BNPB No 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Inventarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana
9. Peraturan Kepala BNPB No. 15 Th 2012 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
10. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.

## WAKTU

- Hari : Rabu
- Tanggal : 24 Januari 2024
- Pukul : 12.30 WIB

## PERSONIL YANG TERLIBAT

-BPBD Kota Palangka Raya

## KONDISI TERKINI DAERAH YANG DI PANTAU

### 1. Kelurahan Palangka

Lokasi Pantau : Jalan Anoi

Ketinggian debit air : 5-12 cm dari badan jalan ( mengalami kenaikan 2 cm dari ketinggian 10 cm pada tanggal 23 Januari 2024)

Panjang jalan utama : jalan utama terendam sepanjang 20 m

Kondisi : waspada

Aktifitas Masyarakat : normal

Demikian laporan pemantauan debit air dari lokasi, apabila ada informasi yang signifikan akan segera kami sampaikan kembali.

PUSDALOPS BPBD KOTA PALANGKA RAYA

Alamat : Jl.Badak No. 3 Palangka Raya, Kalimantan Tengah

CALL CENTER



Patut : 0822-5400-6245

Ien Saputra : 0813-4862-5236

Balap : 0822-5588-2532

Kenali Ancamannya, Kurangi Resikonya.

- Sadar Bencana.
- Siaga Bencana.
- Tanggap Bencana.
- Siap Untuk Selamat.
- Bersinergi dalam menghadapi Bencana.

SALAM TANGGUH !



SALAM KEMANUSIAAN KEMANUSIAAN 🤝

@@@anna jft







